

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Danboline protege pantoques, cabinas y mamparos contra el desgaste y la penetración de la humedad. Danboline resiste el vertido de aceite y combustible y se limpia con facilidad.

- * Alta opacidad para una excelente capacidad de cobertura
- * Muy resistente
- * Disponible en diversos colores

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YMA100-Gris, YMA101-Rojo, YMA102-Blanco
Acabado	Alto nivel de lustre
Densidad	1.05
Sólidos en volumen	48% promedio
Tiempo habitual de almacenamiento	2 años
VOC	411 g/l
Tamaño del envase	750 ml 2.5 l

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Duro y seco [ISO]	16 horas	8 horas	6 horas	3 horas

	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mn.	Máx.	Mn.	Máx.	Mn.	Máx.	Mn.	Máx.
Danboline	36 horas	4 días	24 horas	3 días	16 horas	2 días	12 horas	1 día

APLICACIÓN Y USO

Preparación

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

En buen estado Lavar con Super Cleaner, enjuagar con el agua dulce y dejar secar. Frote con un papel de lija del 180-220.

En mal estado Elimine todos los revestimientos anteriores y aplique una imprimación al sustrato.

IMPRIMACIONES Todas las preparaciones de sustratos sin tratar se abordan en las correspondientes fichas técnicas de las imprimaciones.

MADERA SIN TRATAR Prime with Yacht Primer.

ACERO Aplique Yacht Primer o Interprotect®.

ALUMINIO Aplique Yacht Primer o Interprotect®.

FIBRA DE VIDRIO Lavar con Super Cleaner, enjuagar con el agua dulce y dejar secar. Raspe con un papel de lija del 180-220. Debe prestar especial atención al anverso de la fibra de vidrio trabajada con molde. No es preciso dar una imprimación.

Método

Lije la imprimación con un papel de lija seco o al agua de grano 180-280. Quite el polvo con una bayeta. Aplique 1-2 capas. Para conseguir una mayor protección contra la absorción de humedad y la ósmosis en los pantoques, utilice Gelshield.

Consejos

Mezcla Agtelo bien antes de usar.

Disolvente Disolvente nº 1 (disolvente nº 10 para pulverización)

Limpiador Disolventes nº 1

Control de ventilación y humedad Aplicar con buena ventilación y ambiente seco.

Pistola convencional Presión: 3-4 bar; Tamaño de la boquilla: 1,2 mm. Diluya aproximadamente al 20% con disolvente nº 10. APLICACIÓN A PISTOLA SÓLO PARA USO PROFESIONAL.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en www.yachtpaint.com.

 International® y todos los nombres de productos mencionados en esta publicación son marcas registradas y autorizadas de Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3307 Fecha de publicación:30/06/2010



	Otros Para conseguir una mayor protección contra la absorción de humedad y la ósmosis en los pantoques, utilice Gelshield®.
Algunos puntos importantes	La temperatura del producto debe estar entre 15 y 35°C. La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 35°C.
Compatibilidad/substratos	Está indicado para todos los sustratos que se especifican. Recubrir sólo con pinturas monocomponentes.
Número de capas	1-2 capas
Rendimiento	(Teórico) - 12.3 m ² /lt a brocha (Práctico) - 11.0 m ² /lt
DFT recomendado	40 µm seco.
WFT recomendado	82 µm húmeda
Métodos de aplicación	Brocha, Pistola convencional, Rodillo

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento	INFORMACIÓN GENERAL: Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Danboline, compruebe que entre uso y uso el contenedor está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa. TRANSPORTE: Danboline debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra durante hasta su utilización.
Seguridad	GENERAL: Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada al tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica. VERTIDOS: No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se eliminarán restos de Danboline a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.
NOTAS IMPORTANTES	<i>La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.</i>