

### DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

VC General Thinner está formulado para disolver todos los productos VC siempre que sea necesario, y para limpiar el equipo de aplicación. También puede redisolver VC 17m, y se puede usar para eliminar VC 17m si es preciso.

### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YTA600-Transparente
Densidad	0.89
Tiempo habitual de almacenamiento	2 años
VOC	892 g/l
Tamaño del envase	1 l

### INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

#### Intervalo de repintado

Recubierto por	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato				Temperatura del sustrato			
	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.

### APLICACIÓN Y USO

<b>Método</b>	Cuando se utilice para la limpieza de superficies, vaya turnando con frecuencia los lados del paño para no volver a dejar pegados residuos.
<b>Consejos</b>	<b>Control de ventilación y humedad</b> Durante el uso del producto, asegúrese de contar con una ventilación adecuada.
<b>Algunos puntos importantes</b>	No hay restricciones destacables.
<b>Compatibilidad/substratos</b>	Se puede emplear con todos los productos VC.

#### DFT recomendado

### INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

<b>Almacenamiento</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de VC General Thinner, compruebe que entre uso y uso el contenedor está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Manténgalo fuera de la luz directa del sol. <b>TRANSPORTE:</b> VC General Thinner debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra durante hasta su utilización.
-----------------------	---

## Seguridad

GENERAL: Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada al tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

VERTIDOS: No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan.

No se eliminarán restos de VC General Thinner a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

## CLÁUSULA DE NO RESPONSABILIDAD

*La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.*

**X**e International son marcas registradas de Akzo Nobel.

## Direcciones regionales

### Head Office

International Coatings Ltd  
P O Box 20980  
Oriel House  
16 Connaught Place  
London W2 2ZB  
United Kingdom  
tel: +44 (0) 171 479 6000  
fax: +44 (0) 171 479 6500

### European Region

International Coatings Ltd  
Stoneygate Lane  
Felling, Gateshead  
Tyne & Wear NE10 0JY  
United Kingdom  
tel: +44 (0) 191 469 6111  
fax: +44 (0) 191 438 3977

### Asia Region

International Coatings Pte Ltd  
449 Tagore Industrial Avenue  
01-03 Hong Joo Industrial  
Building  
Singapore 787820

tel: +65 6453 1981  
fax: +65 6453 1778

### Australasia Region

Akzo Nobel Pty Limited  
115 Hyde Road  
Yeronga, Brisbane  
Queensland 4104  
Australia

tel: +61 (0) 7 3892 8866  
fax: +61 (0) 7 3892 4287

### North America Region

International Paint Inc  
2270 Morris Avenue  
Union  
New Jersey 07083  
USA

tel: +1 (0) 908 686 1300  
fax: +1 (0) 908 686 8545

### South America Region

Akzo Nobel Coatings Ltd  
Rod Rap tavares, KM 18.5  
Predio Administrativo 11  
Butanta CEP 05577-300  
Sao Paulo, Brazil  
tel: +55 (0) 11 3789 2000  
fax: +55 (0) 11 3789 2200



Ref: 05000124  
Fecha de 22-Sep-2003  
publicación:  
Sustituciones: 14-Feb-2003